

UTT艾泰

ReOS 3.2.6

版本发布说明

上海艾泰网络信息技术有限公司

www.utt.com.cn

目 录

第一章 导 读.....	1
1. 特别说明	1
2. 内容简介	1
3. 升级说明	1
第二章 ReOS 3.2.6 优化的功能.....	3
1. IPSec 功能改进.....	3
2. 动态域名同步	3
3. 系统时钟同步	3
4. 无线扩展功能	3
5. AP、AC 功能改进.....	3
6. 系统安全	4
7. 艾泰云	4
8. 路由模式选择提示.....	4

第一章 导读

1. 特别说明

目前发布的 ReOS 3.2.6 版本，支持的产品型号如下：

艾泰产品

类别	型号
路由器	进取 510G V2.0, 进取 518G V3.0, 进取 518GP V1.0, 进取 528GP V2.0, HiPER 810G V2.0, HiPER 2620G V2.0, HiPER 4220G V2.0, HiPER 4240G V2.0, HiPER 4250G V2.0, HiPER 6530G V5.0, A908 V3
AC 控制器	WX20S V4, WX100S V3, WX1000S V3
AP	WA600N V2, WA700N V4, WA710N V1, WA 2510N V1, WA2540N V3

行业产品

类别	型号
企业级路由器	ER741G V2.0, ER742G V3.0, ER1500G V2.0, ER1520G V2.0 V4.0, ER5220G V2.0, ER5240G V2.0, ER5250G V2.0, ER5530G V3.0



V2.0、V5.0 表示设备的硬件版本号，在软件升级时应确保升级软件所支持的硬件版本与设备的硬件版本一致。硬件版本号可以在设备底部标签上进行查看，或登录设备管理界面进行查看。

2. 内容简介

本手册主要介绍与 ReOS 3.2.2 软件（网关系列）相比，ReOS 3.2.6 软件中优化的功能。

3. 升级说明

设备在升级时，需保证升级软件支持的软件系统、硬件版本与设备的软件系统、硬件版本一致，否则无法升级成功，甚至导致设备损坏。

建议：升级前请备份您的配置，以防止升级过程中出现意外情况导致您的配置丢失。

第二章 ReOS 3.2.6 优化的功能

本章介绍 ReOS 3.2.6 版本优化的功能，主要是性能优化，相关指标数量/条目数有增加。不同路由器更新的指标不同，如需了解更多，请关注艾泰官网各型号软件更新说明。

1. IPSec 功能改进

- a) 支持 IPSec 多网段支持，避免在多网段时，需要建立多条隧道，简化操作。
- b) 提高在某些环境下 IPSec 隧道的转发性能。

2. 动态域名同步

改进 UTTCare 动态域名更新策略，解决在某些条件下，UTTCare 动态域名更新失败的问题。

3. 系统时钟同步

改进系统时钟网络同步功能。

4. 无线扩展功能

改进网关中的无线扩展功能，使无线扩展功能更加完善。

5. AP、AC 功能改进

- a) 优化 AP、AC 之间的通信稳定性；
- b) 改进 AC 对老版本 AP 的管控支持，对历史版本的 AP 支持更加稳定；
- c) 优化 AP 接入终端显示功能
- d) 增加高通平台 AP UPLink 口的状态显示；
- e) 在 AC 上增加 AP 在线时长、MAC 地址显示；
- f) 调整 2.4G 频段 beacon 默认值的设定；
- g) 增加对 WiFi6 产品的管控支持；

6. 系统安全

- a) 改进首次登陆需要修改密码，不能设置为弱密码，提供系统安全；
- b) 将命令行密码与 WEB 密码分开设定，以增强系统安全性。

7. 艾泰云

- a) 修复修改 WEB 本地端口后，可能会导致无法通过艾泰云远程管理的问题；
- b) 增加账号上云状态显示功能。

8. 路由模式选择提示

增加在配置线路，选择路由模式时给予相应的提示信息，以避免导致无法上网的问题。